

# 中山市卫百塑胶有限公司建设项目竣工环境保护自主验收其他 需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施的实施情况以及整改工作情况等，现将建设单位需要说明的具体内容和要求梳理如下：

中山市卫百塑胶有限公司位于位于中山市黄圃镇横档工业园（顷二化工区）许志勇厂房之二，项目地理位置坐标为：N22° 43′ 57.91″，E113° 26′ 00.64″。主要从事生产、销售：硬脂酰苯甲酰甲烷。项目用地面积2100平方米，建筑面积2100平方。

## 1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

### 1.1 设计简况

中山市卫百塑胶有限公司建设项目已将环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范和环评审批文件的要求，编制了环境保护篇章，落实了防止污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

### 1.2 施工简况

中山市卫百塑胶有限公司建设项目已将环境保护设施纳入项目施工建设中，环境保护设施的建设进度和资金得到了有效保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

### 1.3 验收过程简况

2020年2月，企业委托中山市美斯环保节能技术有限公司编制申报《中山市卫百塑胶有限公司生产硬脂酰苯甲酰甲烷新建项目环境影响报告书》；

2021年3月29日，建设项目取得中山市环境保护局关于《中山市卫百塑胶有限公司生产硬脂酰苯甲酰甲烷新建项目环境影响报告》的批复（中（环）环建表[2021]0009号）；

2021年10月20日，项目主体工程及环保配套设施竣工完成，并于2021年10月20日-2022年10月20日对其环保工程进行调试治理；

2021年11月5日-2021年11月6日，广东景和检测有限公司对项目的环保设施

进行竣工验收监测，编制了《中山市卫百塑胶有限公司生产硬脂酰苯甲酰甲烷新建项目竣工环境保护验收监测报告》；

2022年5月28日，中山市卫百塑胶有限公司在企业内组织召开中山市卫百塑胶有限公司建设项目竣工环境保护验收评审会，参加会议人员还有2名专家组成验收组，验收结论如下：

经对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关规定，本建设项目按照中山市环境保护局关于《中山市卫百塑胶有限公司生产硬酯酰苯甲酰甲烷新建项目环境影响报告》的批复（中环建书[2021]0009号）的要求建设投产，其性质、规模、地点、采用的污染防治措施没有发生重大变更，项目基本落实了环评文件、环评批复及非重大的要求，符合“三同时”环保制度。根据验收检测报告，项目生活污水、无组织废气（臭气浓度）、噪声均达标排放，固体废物按规定处置，符合项目竣工环境保护验收条件，验收组认为本项目竣工环境保护验收合格。

#### **1.4 公众反馈意见及处理情况**

本项目设计、施工和验收期间未发生关于本项目的公众投诉、环境违法或处罚记录。

### **2 其他环境保护措施的实施情况**

环境影响报告表、非重大论证报告及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

#### **2.1 制度措施落实情况**

##### **（1）环保组织机构及规章制度**

项目设置有环保组织机构，设置专职人员，制定有《中山市卫百塑胶有限公司环境保护管理制度》，制度涵盖各部门环保管理职责、环境保护设施调试及日常运行维护制度、环境管理台账记录要求、运行维护费用保障计划等。项目环保管理制度完善。

##### **（2）环境风险防范措施**

项目已组织召开突发环境事件应急预案评审会，应急预案的定位合理，与三角镇相关预案可有效衔接，应急组织机构设置基本合理，运行机制可行，并取得《企业事业单位突发环境事件应急预案备案表》备案编号：442000-2021-1108-L。

并按照预案要求进行定期演练。

### (3) 环境监测计划

项目按照环境影响报告表、非重大论证报告及其审批部门审批决定要求制定了环境监测计划，已按计划进行过监测，监测结果均达标。

## 2.2 配套措施落实情况

(1) 无区域削减及淘汰落后产能

(2) 无设置防护距离控制及居民搬迁

## 2.3 其他措施落实情况

无

## 3 整改工作情况

项目执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，履行了环保审批手续，采取了相应的污染防治和环境保护措施，环保档案资料齐全。根据项目竣工环境保护验收意见，项目总体符合竣工环境保护验收条件要求，经对下述专家组提出的问题进行整改后，项目通过竣工环境保护验收。专家意见及对应整改情况如下：

(1) 生产废水预处理设施按“絮凝沉淀+UASB+曝气池+二沉池+过滤”工艺处理后交由有废水处理能力的废水处理机构处理。按环评分析情况完善厌氧池和曝气池。

整改情况：已委托工程建设公司按要求建设厌氧池及曝气池，并有效运行。



整改图片

(2) 规范建立原辅料仓库堆放原辅料，禁止将原辅料存放在车间内。

整改情况：已按规范建立原辅料仓库，并做好防泄漏措施，规范存放原辅料。



整改照片

(3) 完善危废仓库防泄漏缓坡及标签标识；

整改情况：已按要求在门口及周围完善缓坡等防泄漏措施，并在危废分类贮存处完善危废标签标识





整改照片

中山市卫百塑胶有限公司

2022年7月24日